

重 要 な

お 知 ら せ

この度、弊社商品につきましては、2008年11月29日より 収れん火災予防について下記の案内書面を同梱しております。

(収れん火災の恐れのある製品のみ)

本書につきましては、より安全にバドックス商品をご使用頂く為のご案内です。
下記の内容についてのご理解、ご配慮を頂きますようお願い申し上げます。

重要！

収れん火災を防ぐために、必ずお読み下さい。

この度は弊社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

弊社販売商品をご利用にあたり下記事項を十分ご理解頂き、お取扱いに注意をお願い致します。

収れん火災とは

太陽光が凸レンズや凹面鏡およびこれらと同じ作用をする物体により反射または屈折し、
これが1点に集まることで可燃物を発火させる火災です。



確認！

お買い上げ頂いた弊社ホイールのデザイン(サイズにより違いがある)とメッキ処理により、一定の条件を
満たした場合収れん火災を引き起こす可能性があります。(メッキ処理はクロームメッキ処理、スパッタ処理含む)



重要！

●アルミホイール装着車輛の周辺に可燃物を置かないように注意して下さい。

ホイール表面に太陽光が反射し、周囲の可燃物を最悪発火させる(収れん火災)可能性があります。収れん火災
は太陽の位置、天候、ホイールの向き、ホイールのデザイン、可燃物の位置などの条件を満たした場合発生します。



警告！

メッキ処理を施したホイールが太陽光を反射して周囲の可燃物を発火させる可能性が確認されています。
独立行政法人国民生活センター調べ(参考 <http://www.kokusen.go.jp/> トップページより"収れん火災"で検索)
特に凹デザインされて、ディスク面の反りが大きいホイールにクローム処理した商品は、注意が必要です。
晴天時においては、ホイール付近で特に明るく光っている場所があれば、収れん火災の恐れがありますので、車両の
周辺には、新聞やゴミ袋などの可燃物を置かないようにご注意ください。



注意！

●収れん火災に関して注意すべき事

- ①車両に近辺に可燃物を置かない。(新聞紙、ビニール袋など)
- ②晴天時に発生する可能性が大きい(季節を通じて収れん火災の可能性有り)
- ③なお、収れん火災を起こす物体には以下※のものがあります。
※凹面鏡、ステンレス製ボウル、ルーペ、金魚鉢、ガラス球、ペットボトル、老眼鏡、アクセサリ用の吸盤等。

アルミホイール装着による収れん火災の可能性をご理解いただき、取扱いに注意願います。

発売元 **BADIX**
ACHIEVED THE HIGHEST POSITION
バドックス

〒559-0032 大阪市住之江区南港南3-3-5
TEL.0800-1111-632
URL:<http://badx.jp/>